

Nom	Marque Ccar	Marque Porteur	Iere mise/sce	Date Màj	Nb de kms	nb kms parcourus (si le véhicule n'a pas été acheté neuf)
M.Mejean	Adriatik 411	Peugeot J5 essence	1989	01/2001	70 000 Kms	40 000 Kms
Nb de problèmes sur le porteur : 0		Aucun, lames renforcées sur suspension arrière.				
Nb de problèmes sur la cellule: 0		Problème de condensation dans la capucine				
F. Fournet	Autostar 465	Peugeot J5 diesel	Juin 1993	10/2001	75 000 Kms	
Nb de problèmes sur le porteur : 2		Fuite pompe à gas-oil (75000km)				
Liste des pb (avec le kilométrage)		Echangeur thermique eau/huile (60000km)				
Nb de problèmes sur la cellule: 0						
F.C.W	C.I	Fiat Ducato 2,5 TDI	Juin 1998	10/2001	38 500 Kms	
Nb de problèmes sur le porteur : 0						
Nb de problèmes sur la cellule: 1		Fissure ou niveau de la coiffe				
D Orhon	CHALLENGER EDEN	Citroen Jumper 2.8 HDI	Janvier 2002	06/2002	? Kms	
Nb de problèmes sur le porteur : 4		Ce ne sont que des bricoles !!!				
Liste des pb (avec le kilométrage)		premiere revision 1500Km: - chg. bloc compteur tableau de bord (traces de colle sur plexiglass) - chg. contact tournant du Klaxon sur le volant 5000km : chg. de la tete d'amortisseur av gauche (car bruits sourds de suspension) 7000Km : resserrage de l'ecrou sous bras d'essuie glasse (il claquait a chaque tour) IL MARCHE SUPER BIEN !!! TRES BON MATERIEL !!! BON MOTEUR. BONNE BOITE A VITESSES. TRES CONFORTABLE. SILENCIEUX ET TRES				
Nb de problèmes sur la cellule: 6		reparés:				
Liste des pb sur la cellule		- 1 loquet porte placard cassé - 1 moustiquaire retendue (ne remontait pas complètement) pas encore réparé, signalés en janvier 2002 (je vais me mettre en colere !!!) - le thermostat du truma 6002 est fou. - la vidange de l'evier cuisine est capricieuse (se vide au goutte a goutte). - les rideaux de separations cabine/cellule (1 plus haut que l'autre de 10cm , ça fait pas serieu) - hotte aspirante hyper-bruyante (vibration anormale, disparaît parfois au bout de quelques minutes). SINON: BON MATERIEL, CONFORTABLE ET AGREABLE. CORRESPOND A NOTRE ATTENTE.				
L.Sinzelle	CHALLENGER	Citroen C25	1991	01/2001	98 000 Kms	
Nb de problèmes sur le porteur : n		Nieman cassé, maître cylindre ,frein percé, radiateur percé, parallélisme non fait à la livraison,				
Liste des pb (avec le kilométrage)		train de pneu avant bousillé, durite de frein percé en Ecosse, durite d'eau de refroidissement percée en montagne...				
Nb de problèmes sur la cellule: n-1		Joint toit refait 2 fois gratuitement en usine, stalagmites interieures en hiver dans les stations de ski, gels divers et variés, isolation nule,				
Liste des pb sur la cellule		courant d'air, vis à revisser chaque saison, batterie secondaire à changer tous les 3 ans				
F. Fournet	Challenger 130	Ford Transit	Juin 1999	10/2001	20 000 Kms	
Nb de problèmes sur le porteur : 0						

Nb de problèmes sur la cellule: 4 Liste des pb (avec le kilométrage)	Relais électrique en panne (mauvais contact); chauffage en panne (masse?); sol douche fêlé (vide dessous, donc pas assez résistant); trop de poussières sur l'arrière				
C GMT	Challenger 150	Ford Transit 100CV TD 150L	Juillet 1996	12/2000	40 000 Kms
Nb de problèmes sur le porteur : 0					
Nb de problèmes sur la cellule: 8 Liste des pb sur la cellule	<p>Colliers de serrage de la tuyauterie d'eau (modèle à sertir) remplacés rapidement par des modèles classiques. Remplacement du coupleur automatique par un couplage manuel. (Les 3 premiers modèles claquaient au bout de 4 à 5 mois), de plus le fait de consommer sur les 2 batteries avant les fatidiques 12,6V me gênait un peu en hiver. Echange du tableau de contrôle peu de temps après la réception du ccar Resserrage et renforcement des supports de compas des placards Feu de gabarit AR gauche ne fonctionnait pas à cause d'une mauvaise masse. Recollage des champs de la porte du placard au dessus du chauffage. Changement de l'inter 12V du frigo et d'un relais le premier mois d'utilisation. Refection des joints silicones de la douche également le premier mois d'utilisation.</p>				
G Lepelleux	Challenger 302	Citroen Jumper 2,8 l HDI	Juin 2001	10/2001	3 500 Kms
Nb de problèmes sur le porteur : 0					
Nb de problèmes sur la cellule: 5	5 (mais légers)				
A Plaquevent	Challenger Déclic	Ford Transit 2,0L GPL 115Cv	Janvier 1998		23 000 Kms
Nb de problèmes sur le porteur : 2 Liste des pb (avec le kilométrage)	<p>A 12000 km: Affaissement des lames de suspension arrière gauche, désaxation des mêmes lames à droite. A 23 000 km: Batterie porteur naze.</p>				
Nb de problèmes sur la cellule: 2 Liste des pb sur la cellule	<p>Fuite d'eau au collier de sortie de la pompe, Difficultés certaines pour allumer le frigo à l'étape, retours d'odeurs de toilettes...</p>				
L Pfauvadel	Challenger Eden 502	Fiat Ducato 2,8 TDI	2000	12/2000	8000 Kms
Nb de problèmes sur le porteur : 0					
Nb de problèmes sur la cellule: 0					
PTL	Chausson	Fiat Ducato ??	Avril 2000	12/2000	12 000 Kms
Nb de problèmes sur le porteur : 0					
Nb de problèmes sur la cellule: 2 Liste des pb sur la cellule	<p>Lanterneau de capucine difficile à ouvrir. Problème dû à une contrainte mécanique. Résolu par le concessionnaire (km =2500) - Bruits parasites générés par le mouvement entre le porteur et la cellule (liaison polyester) (km= 4800) Résolu par le concessionnaire et avec accord de CHAUSSON. Démontage de la liaison et ajustement. Une des pièces était trop grande de 2mm... Tous ces problèmes pris en charge par la garantie, bien évidemment.</p>				
V Thibaudeau	Chausson Accapul. 45	Citroen C25 D	Nov. 1990	06/2001	60 000 Kms
Nb de problèmes sur le porteur : 1	60 000Km Fuite durit gazole				
Nb de problèmes sur la cellule: 1	Etanchéité : corrosion tôle de toit, changement du toit				
JP.Trepos	Chausson Allegro 62	Fiat Ducato 2,8 TDI	Avril 2000	12/2000	23 000 Kms
Nb de problèmes sur le porteur : 2 Liste des pb (avec le kilométrage)	<p>Au bout de 15000km j'ai constaté une usure du train avant un pneu qui était lisse sur le côté intérieur et l'autre pas mieux loti. après contrôle le train était déréglé et cela dès la sortie d'usine: changement des 2 pneus et réglage du train avant Des le 1er jour sous une grosse averse la peinture grise du parechoc avant du porteur s'est décollée: l'usine n'a pas mis d'après sur ce dernier d'où une remise en peinture complète du parechoc</p>				

Nb de problèmes sur la cellule: 2 Liste des pb sur la cellule		Etagères de salle de bain se décollent après 6 mois d'utilisation et Les coussins se décroissent je veux quand même rendre hommage au directeur de SUNUGAL concessionnaire CHAUSSON à Rennes qui a tout pris à sa charge sans discuter.			
C. Verdor	Chausson Welcome 10	Ford Transit 100CV TD	Déc. 1998	02/2001	15 000 Kms
Nb de problèmes sur le porteur : 3 Liste des pb (avec le kilométrage)		1/ tenue de route aléatoire (0Km) corrigée par installation du Kit bleue JSA. 2/ Lames arrière avachies (4000/5000Km) 3/ Fuite à la direction assistée (11000Km) remplacée, pièce prise en charge par Ford France (fin de garantie depuis 6 mois)			
Nb de problèmes sur la cellule: 3 Liste des pb sur la cellule		1/ Envol de la cheminée et déboîtement de la prise d'air du Chauffage suite à explosion dans celui-ci. Pris en charge par Valence Caravane. 2/ Condensation dans la capucine. (Dois-je la doubler? et avec quoi?) Condensation sur la porte de soute réglée par la pose d'un rideau isotherme 3/ Gel des tuyaux d'eau dans la traversée entre cellule et porteur. gerard.gobert-schell m'a soufflé la solution, reste à le faire.			
JAC 93	Chausson Welcome 10	Ford Transit	1997	06/2002	79 000 Kms
Nb de problèmes sur le porteur : 0		Change des pièces d'usure normal: 1 paire de plaquette.			
Nb de problèmes sur la cellule: 1		Étanchéité cellule: plancher.			
J.Martine	Chausson Welcome 15	Ford Transit 100CV TD	Juillet 1999	12/2000	14 000 Kms
Nb de problèmes sur le porteur : 0					
Nb de problèmes sur la cellule: 1		Étanchéité			
T Kucharski	Chausson Welcome 25	Ford Transit 2,5TDI	Mai 2000	10/2001	12 000 Kms
Nb de problèmes sur le porteur : 0					
Nb de problèmes sur la cellule: 0					
L Martinet	Chausson Welcome 26	Ford Transit 2,4TDI	Fév. 2001	10/2001	7 500 Kms
Nb de problèmes sur le porteur : 0					
Nb de problèmes sur la cellule: 0					
Poge	Chausson Welcome 60	Fiat Ducato	Juin 2001	06/2002	10 000 Kms
Nb de problèmes sur le porteur : 0					
Nb de problèmes sur la cellule: 0					
J. Pirlot	Elnagh Columbia C110	Ford Transit 2,5TDI roue jum.	Novem. 1995		60 000 Kms
Nb de problèmes sur le porteur : 2 Liste des pb (avec le kilométrage)		2 batteries à 20.000 et 45.000 kms. Une pompe d'injection à 60.000kms.			
Nb de problèmes sur la cellule: 2 Liste des pb sur la cellule		Système de fermeture de la salle de bains, cassettes intérieures des baies.			
C Breant	Elnagh MARLIN 56 C	Fiat Ducato 1,9 TD	Janvier 1999	01/2001	14 000 Kms
Nb de problèmes sur le porteur : 1		Batterie non serrée à la livraison			
Nb de problèmes sur la cellule: 1		Fermeture porte salle de bain			
L Pfauvadel	Elnagh MARLIN 58	Fiat Ducato 1,9 TD	1998	01/2001	25 000Kms
Nb de problèmes sur le porteur : 0					
Nb de problèmes sur la cellule: 0					

JP Coisson	Eriba FT 590	Fiat Ducato 2,5 TDI	Avril 1998	10/2001	40 000 Kms	
Nb de problèmes sur le porteur : 1		Défaut de parallélisme, constaté à 12 000 kms				
Nb de problèmes sur la cellule: 1		Fuite du boiler ayant entraîné de petits dégâts				
A. Guillard	Fleurette	Citroen Jumper 2.5 TD	Mars 1995	01/2001	120 000 Kms	
Nb de problèmes sur le porteur : 3		depuis début: fuite eau entre pare brise et capot (pb connu)				
Liste des pb (avec le kilométrage)		- ~50000 Kms: cassure cable bat-masse à la connexion sur la masse - ~100000 Kms : cardan avant droit - ~110000 Kms: suintement de la durite de retour gazole				
Nb de problèmes sur la cellule: 2		début: jauge eau propre avec point de rouille, changée gratos				
Liste des pb sur la cellule		- ~50000 Kms: connexion tableau commande masse, rivet pop perdu... - ~80000 Kms : sur TrumaC3400 vanne antigel fantaisiste, déclenchement en été !!! c'atait des connexions rouillées ! - depuis 110000 Kms : encore C3400, vanne reste ouverte, changement de vanne, rien ne change...:bloquée par un serre joint en attendant solution !				
H. Tangy	Fleurette Casarca	Citroën Jumper 2,5 TDi	Novem. 1999	01/2001	12 000 Kms	
Nb de problèmes sur le porteur : 2		200 km - fil d'alim des bougies de préchauffage pas connecté en usine, réparé sous garantie				
Liste des pb (avec le kilométrage)		- éternel pb des portes avant qui laissent passer de l'aire : réparé sous garantie				
Nb de problèmes sur la cellule: 5		0 km : fuite d'eau à sortie de la pompe, réparé en concession avant la livraison				
Liste des pb sur la cellule		3000 km : fuite de gaz réparée en concession 5000 km : fuite d'eau robinet d'eau chaude de douche : remplacé collier serti par collier à vis 9000 km : fuite d'eau robinet d'eau chaude de lavabo : remplacé collier sert par collier à vis 12000 km : entrée d'eau au niveau du lanterneau Omnivent : mauvais mastic d'étanchéité qui collait au toit mais pas au lanterneau ! , réparé par moi avec du mastic sérieux.				
L. Nicot	Frankia	Fiat Ducato 2,8 TDI	Avril 2000	12/2000	10 000 Kms	350 Kms
Nb de problèmes sur le porteur : 0						
Nb de problèmes sur la cellule: 1		Fuite de liquide de refroidissement sur la durite mal serrée d'arrivée du chauffage cellule en roulant . Très aimablement réparé par mon concessionnaire Fiat qui m'a signalé que la modification avait été effectuée par Frankia.				
Liste des pb sur la cellule						
MC&G Vogel	Frankia 520 Intégral	Fiat Ducato 2,5 TDI	Mars 1995	02/2001	35 000 Kms	
Nb de problèmes sur le porteur : 3		* 1ère sortie: boîte de vitesse était défectueuse.....Pb d'accès dans lesgarages, Fiat levallois s'en est chargé (Antenne cassée), récupéré au bout de 3 semaines, Mais en panne dès le lendemain, pb de masse,				
Liste des pb (avec le kilométrage)		* Problème important de parallélisme, Aucun garage n'a voulu l'accepter, c'est Iveco poids Lourds Genevilliers qui, au bout de 3 mois. Il a fallu changer 2 pneus.....le tout à notre charge * Pb d'essuie glace (20000 kms env) il aurait fallu soi disant changer une pièce (800 frs) à commander chez Pilote				

Nb de problèmes sur la cellule: 12 Liste des pb sur la cellule		<p>* 3 ou 4ème sortie, un jour de vent, la poignée de porte nous est restée dans la main....(changée sous garantie) Aujourd'hui encore, s'il y a du soleil sur la porte, on ne peut plus l'ouvrir</p> <p>* Le robinet de vidange était inutilisable, un point haut empêchait l'eau de s'écouler, bricolage par notre revendeur, maintenant pour vider il faut enlever une bonde placée au fond du réservoir</p> <p>* L'eau de l'évier ne s'écoulait pas.....bricolé par le revendeur, encore aujourd'hui.....</p> <p>* Le relais (branchement de plusieurs tuyaux d'eau) qui a pété 3 fois en 1 an....fait maintenant en cuivre.....</p> <p>* Les habillages de fenêtres qui se décollent, les chants des placards....</p> <p>* La forme du toit provoque une rigole de l'eau de ruissellement qui coule toujours sur le même coté et qui à pénétré l'intérieur, réparé entièrement sous garantie.....par le revendeur.....(panneau coté changé entièrement et papiers refaits !!!)... Nous nous en sommes sortis en installant un toit dôme Heiki, à nos frais mais main d'oeuvre offerte,</p> <p>* Problème important d'odeurs, (encore maintenant) * Fermeture des tiroirs</p> <p>* Les joints du WC.....refaits * Le boiler qui se mettait en sécurité pour rien.insufisante</p> <p>* Ecrous du lit pas serrés * Fenêtre coté passager qui ne s'ouvre pas.....ou avec une force de cheval....</p> <p>C'est peut être tout.....j'avais fait une lettre de 2 pages chez Pilote à l'époque, mais j'avoue qu'heureusement notre revendeur (Labalette dans</p>				
M Mejean	HYMER B544	Fiat Ducato 2.8 JTD	Nov 1999	06/2002	38 000 Kms	3 000 Kms
Nb de problèmes sur le porteur : 1		Parallélisme du train avant				
Nb de problèmes sur la cellule: 1		Syphon évier fendu				
M Mejean	HYMER B544	Fiat Ducato 2.8 JTD	Nov 1999	06/2002	38 000 Kms	3 000 Kms
Nb de problèmes sur le porteur : 2		compte-tour défectueux à la réception ; parallélisme du train avant				
Nb de problèmes sur la cellule: 1		Détendeur pour le gaz défectueux (Triomatic)				
Hode	Hymer	FIAT Ducato 1,9TD	Juin 2002	06/2002	12 000 Kms	
Nb de problèmes sur le porteur : 1		Klaxon				
Nb de problèmes sur la cellule: 0						
J Degroote	Hymer B544 TDI	Fiat Ducato ??	Janvier 2000	12/2000	10 000 Kms	
Nb de problèmes sur le porteur : 0						
Nb de problèmes sur la cellule: 1 Liste des pb sur la cellule		<p>Problème que je partage avec quelques autres propriétaires de B544 modèle 1999</p> <p>Assez rapidement ,j'ai eu de nombreuses coulades au niveau de différents joints :tours des fenêtres toit etc</p> <p>En fait , il ne s'agit pas de coulades noires mais de coulades de colle ce qui est beaucoup plus inquiétant en terme d'étanchéité.Par ailleurs , pour éliminer ces coulades le concessionnaire les fait enlever avec de l'essence ! et il ne s'agit pas de mini coulades : elles varient de 5cm à 30cm .</p>				
C Salomon	Laika Ecovip 1	Ford Transit LJ 190	Juillet 1996	12/2000	42 000 Kms	23 000 Kms
Nb de problèmes sur le porteur : 0						
Nb de problèmes sur la cellule: 0						
DENH33	Laika Ecovip 7.1G	Fiat Ducato 2.8 JTD	Fevrier 2002	06/2002	10 100 Kms	
Nb de problèmes sur le porteur : 2		0 Km Défaut klaxon mauvais contact dans les virages.				
Liste des pb (avec le kilométrage)		5000 kms Défaut paralelisme réglage a mes frais				
Nb de problèmes sur la cellule: 1 Liste des pb sur la cellule		<p>0 Km : défaut de jauge reserves eaux propre et sale.</p> <p>kit de mise a niveau pour nouvelle centrale envoyé par laika.</p> <p>défaut commun a tous les vehicules équipés de cette centrale.</p>				
Samson A&M	Levoyageur	Mercedes 316	Fev. 2001	12/2001	13 000 Kms	
Nb de problèmes sur le porteur : 0						

Nb de problèmes sur la cellule: 2 Liste des pb (avec le kilométrage)	Mauvaise étanchéité porte soute Mauvaise étanchéité coffre dans le pare choc Les deux réparés immédiatement par l'usine avec beaucoup de gentillesse.Le service après vente est SUPER.				
F.Grillet	Mobilvetta Icaro 5 LX	Iveco Turbo Daily 2.8	Mai 1998	01/2001	26 000 Kms
Nb de problèmes sur le porteur : 1	Soufflet de levier de vitesse déchiré				
Nb de problèmes sur la cellule: 5 Liste des pb sur la cellule	(pas vraiment des problèmes). - Sécurité du frigo parfois difficile à déverrouiller (modèle Tropicana) - Changement du thermostat du Trüma (ce n'était pas les piles...) - 3 boutons pousoir à changer (gonflés par l'humidité le premier hiver). - Rajout d'une bande de silicone autour du bac à douche pour éviter que l'eau coule à l'extérieur de celui-ci. - Les petites clés qui permettent l'ouverture des lanternes résident dans un tiroir car elles ne tiennent pas. - Resserrage du tuyau d'alimentation des WC. - Certains cache-vis ont été retrouvés pendant les ménages et nous avons parfois du mal à retrouver leur emplacement d'origine.				
Clement	Mobilvetta icaro s 10	IVECO 35s13 2.8HDI	Juillet 2001	06/2002	9 500 Kms
Nb de problèmes sur le porteur : 1	consommation d'huile: 0,75 à 1.5 litres pour 5000 km				
Nb de problèmes sur la cellule: 0					
Y.Gagnaire	Moncayo Halcon 320s	Fiat Ducato 1,9 TD	Nov. 1997	01/2001	30 000 Kms
Nb de problèmes sur le porteur : 2 Liste des pb (avec le kilométrage)	1°/ à la livraison le relais de chauffe était "mort" : pris en charge par la garantie 2°/ manchon du turbo mal vissé, juste après la livraison : remis en place par un ami garagiste				
Nb de problèmes sur la cellule: 1 Liste des pb sur la cellule	changement de la serrure de la porte de la cellule (uniquement psychologique), en fait j'ai monté un renfort maison à l'intérieur : deux barres de bois qui s'emboîtent dans deux équerres posés sur la porte				
C Salomon	Pilote First 16	Ford Transit FT150	Octobre 1995	12/2000	57 000 Kms
Nb de problèmes sur le porteur : 1	Joint de pont arrière (suintements =39,74 F et une heure de bricolage)				
Nb de problèmes sur la cellule: 2 Liste des pb sur la cellule	Boiler HS, infiltration sous une fenêtre,tous problèmes pris en charge par CLC Alsace, non pris en charge :-((par le concessionnaire qui nous l'avait vendu. (JLD Vesoul)				
B. Bergon	Pilote Galaxy 901	Mercedes 312	Mars 2000	01/2001	16 000 Kms
Nb de problèmes sur le porteur : 0					
Nb de problèmes sur la cellule: 20 Liste des pb sur la cellule	* Bruit avant insupportable... Trous vitre lat. avant.C45 * Panne chauffage truma 6002 * Panne thermostat 220v réfrigérateur. * Joint sup. Sunroof HS. * Moustiquaire porte HS. * Blocage extérieur porte HS. * Grille calandre avant qui s'est rouillée. * Compas de porte de coffre haut HS. (1) * Support de table salon HS. * Placage bois sur panneaux décollés. (2) * Vrillage moustiquaire porte. * Contre marche plastique porte d'entrée fendue. * Changement complet panneaux arrière. (usine). * Meuble haut (four) qui s'est décollé. * Banquette avant désolidarisée de la paroi. * Plateau coulissant Télé HS. * Joint de pare-brise décollé. (Intégral)Bloc papier sdb fendu. * Serrure porte HS. *Evacuation des gaz réfrigérateur non branchée(Risque d'intox..) * Vrillage porte penderie.				
M. Talon	Pilote R 320 DA	Renault Traffic	Février 1988	01/2001	102 000 Kms 90 000 Kms
Nb de problèmes sur le porteur : 0					

Nb de problèmes sur la cellule: 2 Liste des pb sur la cellule	Détendeur du chauffage ne régulait plus la pression.Très dangereux gaz direct sur le Truma. (Le service après vente de Castel Caravane à Toulouse est très cher)				
Airunit	RIMOR 745 TC	Mercedes 2.7CDI 156cv	Mai 2001	10/2001	3 600 Kms
Nb de problèmes sur le porteur : 1	3200Kms :Fuite d'huile maître cylindre pédale d'embrayage.				
Nb de problèmes sur la cellule: 0					
Bertrand	Rapido 850	Peugeot J5 2,5 TD	1993	10/2001	85 000 Kms
Nb de problèmes sur le porteur : 0					
Nb de problèmes sur la cellule: 1 Liste des pb (avec le kilométrage)	Echange des disques avant fendus pour cause de surchauffe c'est normal ils ne sont pas ventilést Broutement de l'embrayage au démarrage problème bien connu.				
F Dichamp	Via Mobil Santoria 140	Ford Transit 76CV D	Avril 1999	06/2002	45 000 Kms
Nb de problèmes sur le porteur : 0					
Nb de problèmes sur la cellule: 3 Liste des pb sur la cellule	3 fois le boiler Truma 10 litres (une fois la carte électronique et 2 fois l'électrovanne) une fois le réfrigérateur ELECTROLUX (fumée noire sur la cheminée) heureusement ces pb étaient pris en compte par la garantie				